

# Bộ Công Thương chỉ đạo bảo vệ an toàn thủy điện mùa mưa bão năm 2012

THANH TÚ

**Để đảm bảo an toàn đập của các công trình thủy điện mùa mưa bão, Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và quản lý an toàn đập tại một số nhà máy thủy điện. Đoàn kiểm tra do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) chủ trì với sự tham gia của đại diện Sở Công Thương địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiến hành kiểm tra tại một số nhà máy thủy điện.**

**T**rong số 12 đơn vị được kiểm tra, các hồ chứa và đập của 11 nhà máy thủy điện đang vận hành theo quy trình đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Về xây dựng đăng ký an toàn đập: Có 10/11 đơn vị đã xây dựng đăng ký an toàn đập, trong đó có 07/11 đơn vị lập Báo cáo hiện trạng an toàn đập gửi về Bộ Công Thương, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. Đối với Phương án bảo vệ đập: có 04/11 đơn vị (Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2, Sông Ba Hạ, A Lưới và Krông H'Năng) đã xây dựng phương án bảo vệ đập và được UBND tỉnh phê duyệt. Trong việc cấm mốc giới xác định vùng lòng hồ: Có 05/11 đơn vị (Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2, Sê San 3A, Hương Sơn, A Lưới và Sông Hình) đã thực hiện xong việc cấm mốc giới xác định vùng lòng hồ và thực hiện xong cấm mốc xác định phạm vi bảo vệ đập. Kiểm tra của đoàn cũng cho thấy, về Phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện: Năm 2011, có 10/11 đơn vị đã xây dựng Phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn đập và được Bộ Công Thương phê duyệt, còn Nhà máy Thủy điện Bắc Bình chưa xây dựng.

Theo ông Cao Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Phó Trưởng đoàn



Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng đoàn công tác kiểm tra tại Nhà máy Thủy Điện Sông Ba

kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đều nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của đơn vị trong công tác kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, quản lý an toàn đập. Trước mùa mưa lũ, các đập đều thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành thử các cửa xả theo đúng quy định. Các đập đều có nguồn diesel dự phòng ngoài nguồn tự dùng (trừ đập Thủy điện Sông Ba Hạ không có nguồn tự dùng do ở xa nhà máy nhưng tại đập

có 02 máy phát diesel dự phòng) và nguồn lưới điện địa phương.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn đập thủy điện và phòng chống lụt bão vẫn còn một số bất cập. Trong số 10 đơn vị được kiểm tra chỉ có 01/10 đơn vị (Thủy điện Sông Ba Hạ) thực hiện tốt cả 04 nội dung kiểm tra; 06/10 đơn vị thực hiện tương đối tốt (Thủy điện Sê San 3A, Hương Sơn, Hương Điền, Đa Dâng 2, A Lưới, Mường Hum); 03/10 đơn vị còn nhiều thiếu sót (Thủy

điện Nậm Chiến 2, Sê San 4A, Bắc Bình). Đặc biệt, Nhà máy Thủy điện Sê San 4A không quản lý, vận hành hồ chứa và đập do hồ chứa, đập thuộc Công ty Thủy điện Sê San 4 quản lý. Hiện một số chủ đập chưa coi trọng đến công tác quan trắc đập nên chưa tổ chức quan trắc hoặc quan trắc chưa đầy đủ, chưa sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng, xử lý số liệu quan trắc chưa kịp thời. Cá biệt có đập chưa được đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp giá trị cho phép của các số liệu quan trắc. Một số chủ đập chưa xây dựng Quy chế phối hợp với địa phương về công tác phòng chống lụt bão nên còn lúng túng trong công tác điều hành, phối hợp.

Nguyên nhân của những thiếu sót trên do hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều mới được đưa vào vận hành (trừ Sê San 3A đưa vào vận hành năm 2006, các đơn vị còn lại được đưa vào vận hành từ năm 2009 đến nay) nên đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và quản lý an toàn đập chưa có kinh nghiệm nên chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện. Ngoài ra, một số cơ quan quản lý nhà nước của địa phương và cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị được kiểm tra chưa nắm vững quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, quản lý an toàn đập nên chưa thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đây cũng là một nguyên nhân để các đơn vị được kiểm tra chưa thực hiện tốt công tác kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và quản lý an toàn đập.

Đoàn kiểm tra đề xuất với Bộ Công Thương, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đặc biệt đối với các nhà máy thủy điện mới đi vào vận hành. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp trong việc tổ chức bồi huấn nghiệp vụ về quản lý an toàn đập cho các Sở Công Thương có xây dựng thủy điện để nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn đập. Ông Dũng cho biết thêm, hiện nay, khi các chủ đập gửi Phương án phòng chống lụt



Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và Đoàn công tác kiểm tra tại đập đất và đập tràn

bảo đảm an toàn đập, Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập... đến UBND các tỉnh có liên quan để UBND các tỉnh cho ý kiến hoặc phê duyệt thì cơ quan được UBND tỉnh giao thẩm định lại yêu cầu các chủ đập trước khi mở cửa xả (cả trường hợp bình thường và khẩn cấp) phải thông báo đến nhiều cơ quan không thuộc trách nhiệm phải thông báo của chủ đập theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Về việc này, Đoàn kiểm tra đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến với UBND các tỉnh có xây dựng thủy điện, yêu cầu các đơn vị trực thuộc có liên quan của UBND tỉnh thực hiện đúng các quy định trong Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, trong đó có trách nhiệm thông báo của chủ hồ trước khi mở cửa xả.

Hiện Bộ Công Thương đã yêu cầu các chủ đập thủy điện tăng cường phối hợp với chính quyền, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương trong giám sát vận hành xả lũ, phòng chống lụt, bão và thiên tai. Các chủ đập cũng cần phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống lũ lụt, thông báo xả lũ tới các vùng hạ du. Các chủ đập thủy điện thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Nghị định

72/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập thủy điện, Thông tư 34/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện. Đồng thời, đánh giá việc vận hành điều tiết hồ theo Quy trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm tham gia điều tiết, phòng lũ cho hạ du và an toàn cho công trình. Các chủ đập thủy điện cũng phải tổ chức thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin liên quan đến hồ chứa về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình, hồ, đập thủy điện trên địa bàn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần chỉ đạo các chủ hồ thủy điện trực thuộc xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận hành hồ, xả lũ theo quy trình được duyệt, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du đảm bảo an toàn cho công trình. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp vận hành các hồ chứa trên cùng lưu vực sông; thực hiện nghiêm việc cung cấp số liệu mực nước, lưu lượng các hồ chứa thủy điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão.❖